

İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Nisan 2025 - 31 Ekim 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
01 Nis 2025	Nisan (35666 - 1)	14.400 TL		14.400 TL
30 Nis 2025	Satis * Kat kapı halat değişimi 1 x 2.400 TL	2.400 TL		16.800 TL
30 Nis 2025	Satis * Kabin fotosel sensör değişimi 3 x 8.400 TL	25.200 TL		42.000 TL
01 May 2025	Mayıs (35666 - 2)	14.400 TL		56.400 TL
23 May 2025	Tahsilat		42.000 TL	14.400 TL
28 May 2025	Kabin kapısı kayış değişimi * Kabin kapısı kayış değişimi 1 x 5.700 TL * Kapı halat değişimi 1 x 2.760 TL	8.460 TL		22.860 TL
01 Haz 2025	Haziran (35666 - 3)	14.400 TL		37.260 TL
03 Haz 2025	Tahsilat		22.860 TL	14.400 TL
30 Haz 2025	İç kapı fiş değişimi * İç kapı fiş değişimi 1 x 2.160 TL * kabin sabitleme aparatı 1 x 1.800 TL * döküm tırnak 50 x 84 TL * kapı kaşık tamirati 1 x 1.200 TL	9.360 TL		23.760 TL
01 Tem 2025	Temmuz (35666 - 4)	14.400 TL		38.160 TL
07 Tem 2025	Tahsilat		14.400 TL	23.760 TL
07 Tem 2025	Tahsilat		9.360 TL	14.400 TL
30 Tem 2025	Kabin alt paten değişimi * Kabin alt paten değişimi 1 x 3.000 TL * iç kapı kayış değişimi 1 x 5.400 TL * üst Regülatör montajı 3 x 1.800 TL * iç kapı fiş değişimi 1 x 1.440 TL	15.240 TL		29.640 TL

01 Ağu 2025	Ağustos (35666 - 5)	14.400 TL	44.040 TL
12 Ağu 2025	Tahsilat	29.640 TL	14.400 TL
	Kabin paten değişimi		
	* Kabin paten değişimi 1 x 3.600 TL		
29 Ağu 2025	* kapı yay değişimi 1 x 1.860 TL	161.520 TL	175.920 TL
	* kapı paten değişimi 2 x 1.500 TL		
	* taşıyıcı halat değişimi 5 x 30.612 TL		
01 Eyl 2025	Eylül (35666 - 6)	14.400 TL	190.320 TL
	Kapı paten değişimi		
	* Kapı paten değişimi 2 x 1.620 TL		
30 Eyl 2025	* kapı kayış değişimi 1 x 5.700 TL	14.940 TL	205.260 TL
	* kapı makara değişimi 1 x 2.880 TL		
	* dağıtım panosu pako şalter değişimi 1 x 3.120 TL		
TOPLAM BORÇ			323.520 TL
TOPLAM ALINAN			118.260 TL
KALAN BAKİYE			205.260 TL
IBAN	Hakan DEMİRTAŞ QNB FİNANSBANK TR06 0011 1000 0000 0068 4168 28		